

Inarin kunta/Tilapalvelu Liikelaitos  
Tauno Vesterinen

**Näytteet vastaanotettu:** 12.1.2017

**Yhdyshenkilö:** Inspectan yhdyshenkilö Viljo Lohilahti


**Kohde:** Jokikuja 10  
99800 Ivalo

### Analyysitulokset:

Analyysit on tehty joko valomikroskoopilla (merkintä VM) tai pyyhkäisy-/läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä EM). Elektronimikroskooppitutkimuksessa näytteestä löytynyt kuitumainen epäorgaaninen mineraali tai asbestikuitu on tunnistettu EDS-spektrin avulla.

Näytenro:	Tutkittava materiaali ja näytteenotto-paikka	Tulos	Asbestilaatu
1.	Lattialaatta + sauma- ja kiinnityslaasti + tasoite, lattia, WC tila 181	(VM) Ei sisällä asbestia.	-
2.	Vesieriste huopa + liima, lattia, WC-tila 181	(VM) Ei sisällä asbestia.	-
3.	Seinälaatta + sauma- ja kiinnityslaasti + tasoite, seinä, WC-tila 181	(VM) Ei sisällä asbestia.	-
4.	Seinälaatta + sauma- ja kiinnityslaasti + tasoite, keittiön välitila/seinä, keittiö 167	(VM) Ei sisällä asbestia.	-

Inspecta KiraLab

  
Tuomas Havela  
Geologi, FM